



Foto 1: Entwässerungsgraben „Groten Pohl“ im nördlichen B-Plangebiet



Foto 2: versandetes Auslaufbauwerk in den Entwässerungsgraben im nördlichen B-Plangebiet





Foto 3: Betonschachtbauwerk DN1000 im nördlichen Bereich des B-Plangebiets, südlich Gleisanlage



Foto 4: stillgelegte Gleisanlagen südlich Entwässerungsgraben, Blickrichtung Nord-Westen





Foto 5: Graben entlang Elisabeth-Schnitzler-Straße (mit SW-Anteil ?)



Foto 6: Graben entlang Elisabeth-Schnitzler-Straße (Einlaufbereich Verrohrung)





Foto 7: Entwässerungsgraben nördlich der Feuerwache (offener Wasserspiegel)



Foto 8: vermutliche Tasse der Verrohrung „Groten Pohl“, Gelände Lehr- und Anschauungsgarten





Foto 9: Regenwasseransammlung im Nord-Osten des B-Plangebiets, Ende Pütterweg



Foto 10: aus Mauerwerk bestehendes Schachtbauwerk Ende Pütterweg, vor Treppenanlage





Foto1: Schachtbauwerk aus Mauerwerk am Ende des Pütterwegs, Blickrichtung Osten



Foto 12: Senkenlage im nördlichen B-Plangebiet, zwischen Gleisanlage und KGA





Foto 13: Senkenlage im nördlichen B-Plangebiet, zwischen Gleisanlage und KGA



Foto 14: Senkenlage auf dem Gelände der KGA im nördlichen B-Plangebiet